

1巡目橋梁定期点検結果

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
橋梁名	路線名	市町村	地区名	所在地	供用開始年	供用開始月	活荷重・等級	橋長	総径間数	上部構造形式	下部橋台構造形式	下部橋脚構造形式	基礎形式	交通条件 調査年	大型車 混入率	交通量 (台/12h)	荷重制限	全幅員	有効幅員	下り地 覆幅	下り歩 道幅	下り車 道幅	下り車 線数	中央帯	上り車道 幅	上り車線 数	上り歩道 幅
綾橋	大湯環状線	大湯村	村内全域	大湯村方口	1966	3	TL-20・1等橋	27.1	2	PC・プレテンT桁	逆T式橋台	パイルベント橋脚	杭基礎	不明	不明	不明	架設設計時荷重	7.22	6.52	0.35	0.00	3.26	1	0.00	3.26	1	0.00
方口橋	大湯環状線	大湯村	村内全域	大湯村方口	1967		TL-20・1等橋	15.6	1	PC・プレテンT桁	逆T式橋台	無し	杭基礎	不明	不明	不明	架設設計時荷重	7.23	6.53	0.35	0.00	3.27	1	0.00	3.26	1	0.00
中央1号橋	中央1号線	大湯村	村内全域	大湯村中央	不明	不明	不明	3.4	1	RC・RC溝橋(BOXカルバート)	その他(橋台)	無し	不明	不明	不明	不明	不明	13.43	13.08	0.15	3.42	4.83	1	0.00	4.83	1	0.00
中央2号橋	中央2号線	大湯村	村内全域	大湯村中央	不明	不明	不明	3.4	1	RC・RC溝橋(BOXカルバート)	その他(橋台)	無し	不明	不明	不明	不明	不明	13.41	13.06	0.15	3.44	4.81	1	0.00	4.81	1	0.00
南三丁目1号橋	南北東線	大湯村	村内全域	大湯村西一丁目	不明	不明	不明	3.4	1	RC・RC溝橋(BOXカルバート)	その他(橋台)	無し	不明	不明	不明	不明	不明	9.97	9.61	0.18	0.00	3.91	1	0.00	3.90	1	1.80
西明光橋	西明光線	大湯村	村内全域	大湯村方口	1964	不明	TL-14・2等橋	40.6	3	PC・プレテン床版	逆T式橋台	パイルベント橋脚	杭基礎	不明	不明	不明	架設設計時荷重	6.04	5.52	0.26	0.00	2.76	1	0.00	2.76	1	0.00
東三丁目1号橋	東3丁目1号線	大湯村	村内全域	大湯村東三丁目	不明	不明	不明	3.4	1	RC・RC溝橋(BOXカルバート)	その他(橋台)	無し	不明	不明	不明	不明	不明	10.14	9.74	0.20	0.00	4.87	1	0.00	4.87	1	0.00
東四丁目1号橋	東4・5丁目1号線	大湯村	村内全域	大湯村東四丁目	不明	不明	不明	2.9	1	RC・RC溝橋(BOXカルバート)	その他(橋台)	無し	不明	不明	不明	不明	不明	10.07	8.87	0.60	0.00	4.44	1	0.00	4.43	1	0.00
東四丁目2号橋	東4・5丁目2号線	大湯村	村内全域	大湯村東四丁目	不明	不明	不明	5.4	1	PC・プレテン床版	逆T式橋台	無し	不明	不明	不明	不明	不明	6.62	6.04	0.29	0.00	3.02	1	0.00	3.02	1	0.00
東四丁目3号橋	東4・5丁目3号線	大湯村	村内全域	大湯村東四丁目	不明	不明	不明	5.4	1	PC・プレテン床版	逆T式橋台	無し	不明	不明	不明	不明	不明	6.62	6.02	0.30	0.00	3.01	1	0.00	3.01	1	0.00
みずほ橋	大湯1号線	大湯村	村内全域	大湯村南二丁目	1970	11	不明	12.5	1	PC・プレテン床版	その他(橋台)	無し	杭基礎	不明	不明	不明	不明	5.60	5.00	0.30	0.00	2.50	1	0.00	2.50	1	0.00
西二丁目2号橋	西2丁目10号線	大湯村	村内全域	大湯村西二丁目	不明	不明	不明	3.4	1	PC・PC溝橋(BOXカルバート)	その他(橋台)	無し	不明	不明	不明	不明	不明	8.05	7.65	0.20	0.00	3.83	1	0.00	3.82	1	0.00
西二丁目3号橋	西2丁目11号線	大湯村	村内全域	大湯村西二丁目	不明	不明	不明	3.4	1	RC・RC溝橋(BOXカルバート)	その他(橋台)	無し	不明	不明	不明	不明	不明	8.05	7.67	0.19	0.00	3.84	1	0.00	3.83	1	0.00
東三丁目2号橋	東3丁目7号線	大湯村	村内全域	大湯村東三丁目	不明	不明	不明	3.4	1	PC・PC溝橋(BOXカルバート)	その他(橋台)	無し	不明	不明	不明	不明	不明	8.04	7.64	0.20	0.00	3.82	1	0.00	3.82	1	0.00
東三丁目3号橋	東3丁目7号線	大湯村	村内全域	大湯村東三丁目	不明	不明	不明	3.4	1	PC・PC溝橋(BOXカルバート)	その他(橋台)	無し	不明	不明	不明	不明	不明	8.34	7.94	0.20	0.00	3.97	1	0.00	3.97	1	0.00
東三丁目4号橋	東3丁目8号線	大湯村	村内全域	大湯村東三丁目	不明	不明	不明	3.4	1	RC・RC溝橋(BOXカルバート)	その他(橋台)	無し	不明	不明	不明	不明	不明	8.07	7.67	0.20	0.00	3.84	1	0.00	3.83	1	0.00
東三丁目5号橋	東3丁目9号線	大湯村	村内全域	大湯村東三丁目	不明	不明	不明	3.4	1	RC・RC溝橋(BOXカルバート)	その他(橋台)	無し	不明	不明	不明	不明	不明	8.10	7.70	0.20	0.00	3.85	1	0.00	3.85	1	0.00
東四丁目4号橋	東4・5丁目中央線	大湯村	村内全域	大湯村東四丁目	不明	不明	不明	2.9	1	RC・RC溝橋(BOXカルバート)	その他(橋台)	無し	不明	不明	不明	不明	不明	13.49	12.49	0.50	0.00	6.25	1	0.00	6.24	1	0.00
1092-1	博物館線	大湯村	村内全域	大湯村西五丁目	不明	不明	不明	13.5	1	鋼溶接・H形鋼不明	逆T式橋台	無し	不明	不明	不明	不明	不明	9.95	9.61	0.17	0.00	4.81	1	0.00	4.80	1	0.00
東野橋	東野11号線	大湯村	村内全域	大湯村字東野	不明	不明	不明	4.1	1	RC・RC床版橋(その他)	その他(橋台)	無し	杭基礎	不明	不明	不明	不明	5.75	5.15	0.30	0.00	2.58	1	0.00	2.57	1	0.00
6008-1	大湯東部線	大湯村	村内全域	大湯村字東野	不明	不明	不明	5.0	2	RC・RC床版橋(その他)	逆T式橋台	壁式橋脚	不明	不明	不明	不明	不明	9.02	8.42	0.30	0.00	4.21	1	0.00	4.21	1	0.00
6008-2	大湯東部線	大湯村	村内全域	大湯村字東野	不明	不明	不明	5.5	1	RC・RC溝橋(BOXカルバート)	その他(橋台)	無し	不明	不明	不明	不明	不明	8.71	7.51	0.60	0.00	3.76	1	0.00	3.75	1	0.00
6008-3	大湯東部線	大湯村	村内全域	大湯村字東野	不明	不明	不明	5.0	2	RC・RC床版橋(その他)	逆T式橋台	壁式橋脚	不明	不明	不明	不明	不明	8.72	7.52	0.60	0.00	3.76	1	0.00	3.76	1	0.00
6008-4	大湯東部線	大湯村	村内全域	大湯村方口	不明	不明	不明	4.0	2	RC・RC床版橋(その他)	逆T式橋台	壁式橋脚	不明	不明	不明	不明	不明	8.15	7.55	0.30	0.00	3.78	1	0.00	3.77	1	0.00
6008-5	大湯東部線	大湯村	村内全域	大湯村方口	不明	不明	不明	4.6	2	RC・RC床版橋(その他)	逆T式橋台	壁式橋脚	不明	不明	不明	不明	不明	8.72	7.52	0.60	0.00	3.76	1	0.00	3.76	1	0.00
6008-6	大湯東部線	大湯村	村内全域	大湯村方口	不明	不明	不明	5.0	2	RC・RC床版橋(その他)	逆T式橋台	壁式橋脚	不明	不明	不明	不明	不明	8.69	7.49	0.60	0.00	3.75	1	0.00	3.74	1	0.00
西野橋	大湯環状線	大湯村	村全域	大湯村字大湯地内	2015	3	不明	7.2	1	RC・RC溝橋(BOXカルバート)	その他(橋台)	無し	杭基礎	不明	不明	不明	架設設計時荷重	8.70	7.50	0.60	0.00	3.75	1	0.00	3.75	1	0.00
南橋	大湯環状線	大湯村	村全域	大湯村字西野地内	1967	12	TL-20・1等橋	180.5	9	鋼溶接・I桁不明	不明	壁式橋脚	杭基礎	不明	不明	不明	架設設計時荷重	8.20	7.50	0.35	0.00	3.75	1	0.00	3.75	1	0.00
北の橋	大湯環状線	大湯村	村全域	大湯村字東野地内	1967	12	TL-20・1等橋	142.2	5	鋼溶接・I桁不明	逆T式橋台	パイルベント橋脚	杭基礎	不明	不明	不明	架設設計時荷重	8.20	7.50	0.35	0.00	3.75	1	0.00	3.75	1	0.00
105-1	西1・2丁目中央線	大湯村	村全域	大湯村字西二丁目地内	2016	7	不明	2.3	1	RC・RC溝橋(BOXカルバート)	その他(橋台)	無し	直接基礎	不明	不明	不明	不明	4.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1	0.00	1.00	1	0.00

1巡目橋梁定期点検結果

1	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	
橋梁名	上り地覆幅	海岸からの距離	緊急輸送路の指定	路下条件	通行規制	代替路の有無	管理部課	橋梁名カナ	路線番号	路線名カナ	上下線位置	道路種別	現旧区分	橋梁の種類	塩害地域	主桁本数	起点部支承	終点部支承	起点部伸縮	終点部伸縮	点検年	点検月	点検日	橋梁毎の健全度	主桁判定区分	主桁変状の種類	横桁判定区分	
綾橋	0.35	700m~20km未満	無し	その他	無し	有り	産業建設課	アヤバシ	101	オオガタカンジョウセン	全線一体	1級	現道	コンクリート橋	該当せず	11	ゴム支承	ゴム支承	突き合わせジョイント	突き合わせジョイント	2016	9	5	II	II	漏水・遊離石灰	II	
方口橋	0.35	700m~20km未満	無し	その他	無し	有り	産業建設課	カタグチバシ	101	オオガタカンジョウセン	全線一体	1級	現道	コンクリート橋	該当せず	11	ゴム支承	ゴム支承	突き合わせジョイント	突き合わせジョイント	2016	9	5	II	II	剥離・鉄筋露出	II	
中央1号橋	0.20	700m~20km未満	無し	その他	無し	有り	産業建設課	チュウオウ1ゴウキョウ	102	チュウオウ1ゴウセン	全線一体	1級	現道	溝橋	該当せず	1	無し	無し	無し	無し	2016	9	12	II	II	対象無し	主桁なし	対象無し
中央2号橋	0.20	700m~20km未満	無し	その他	無し	有り	産業建設課	チュウオウ2ゴウキョウ	103	チュウオウ2ゴウセン	全線一体	1級	現道	溝橋	該当せず	1	無し	無し	無し	無し	2016	9	13	II	II	対象無し	主桁なし	対象無し
西二丁目1号橋	0.18	700m~20km未満	無し	その他	無し	有り	産業建設課	ニシ2チヨウメ1ゴウキョウ	104	ニシ2チヨウメ1ゴウセン	全線一体	1級	現道	溝橋	該当せず	1	無し	無し	無し	無し	2016	9	13	II	II	対象無し	主桁なし	対象無し
五明光橋	0.26	700m~20km未満	無し	その他	無し	有り	産業建設課	ゴミヨウコウバシ	109	ゴミヨウコウセン	全線一体	1級	現道	コンクリート橋	該当せず	14	ゴム支承	ゴム支承	突き合わせジョイント	突き合わせジョイント	2016	9	6	II	II	変色劣化	対象無し	
東三丁目1号橋	0.20	700m~20km未満	無し	その他	無し	有り	産業建設課	ヒガシ3チヨウメ1ゴウキョウ	209	ヒガシ3チヨウメ1ゴウセン	全線一体	2級	現道	溝橋	該当せず	1	無し	無し	無し	無し	2016	9	12	II	II	対象無し	主桁なし	対象無し
東四丁目1号橋	0.60	700m~20km未満	無し	その他	無し	有り	産業建設課	ヒガシ4チヨウメ1ゴウキョウ	215	ヒガシ4チヨウメ1ゴウセン	全線一体	2級	現道	溝橋	該当せず	1	無し	無し	無し	無し	2016	9	12	II	II	対象無し	主桁なし	対象無し
東四丁目2号橋	0.29	700m~20km未満	無し	その他	無し	有り	産業建設課	ヒガシ4チヨウメ2ゴウキョウ	216	ヒガシ4チヨウメ2ゴウセン	全線一体	2級	現道	コンクリート橋	該当せず	19	ゴム支承	ゴム支承	突き合わせジョイント	突き合わせジョイント	2016	9	12	II	I	変状無し	対象無し	
東四丁目3号橋	0.30	700m~20km未満	無し	その他	無し	有り	産業建設課	ヒガシ4チヨウメ3ゴウキョウ	217	ヒガシ4チヨウメ3ゴウセン	全線一体	2級	現道	コンクリート橋	該当せず	19	ゴム支承	ゴム支承	突き合わせジョイント	突き合わせジョイント	2016	9	12	II	I	変状無し	対象無し	
みずほ橋	0.30	700m~20km未満	無し	その他	無し	有り	産業建設課	ミズホバシ	221	オオガタ1ゴウセン	全線一体	2級	現道	コンクリート橋	該当せず	16	ゴム支承	ゴム支承	突き合わせジョイント	突き合わせジョイント	2016	8	23	II	II	漏水・滞水	対象無し	
西二丁目2号橋	0.20	700m~20km未満	無し	その他	無し	有り	産業建設課	ニシ2チヨウメ2ゴウキョウ	1021	ニシ2チヨウメ2ゴウセン	全線一体	その他	現道	溝橋	該当せず	1	無し	無し	無し	無し	2016	9	13	II	II	対象無し	主桁なし	対象無し
西二丁目3号橋	0.19	700m~20km未満	無し	その他	無し	有り	産業建設課	ニシ2チヨウメ3ゴウキョウ	1022	ニシ2チヨウメ3ゴウセン	全線一体	その他	現道	溝橋	該当せず	1	無し	無し	無し	無し	2016	9	13	II	II	対象無し	主桁なし	対象無し
東三丁目2号橋	0.20	700m~20km未満	無し	その他	無し	有り	産業建設課	ヒガシ3チヨウメ2ゴウキョウ	1048	ヒガシ3チヨウメ2ゴウセン	全線一体	その他	現道	溝橋	該当せず	1	無し	無し	無し	無し	2016	9	12	II	II	対象無し	主桁なし	対象無し
東三丁目3号橋	0.20	700m~20km未満	無し	その他	無し	有り	産業建設課	ヒガシ3チヨウメ3ゴウキョウ	1048	ヒガシ3チヨウメ3ゴウセン	全線一体	その他	現道	溝橋	該当せず	1	無し	無し	無し	無し	2016	9	12	II	II	対象無し	主桁なし	対象無し
東三丁目4号橋	0.20	700m~20km未満	無し	その他	無し	有り	産業建設課	ヒガシ3チヨウメ4ゴウキョウ	1049	ヒガシ3チヨウメ4ゴウセン	全線一体	その他	現道	溝橋	該当せず	1	無し	無し	無し	無し	2016	9	12	II	II	対象無し	主桁なし	対象無し
東三丁目5号橋	0.20	700m~20km未満	無し	その他	無し	有り	産業建設課	ヒガシ3チヨウメ5ゴウキョウ	1050	ヒガシ3チヨウメ5ゴウセン	全線一体	その他	現道	溝橋	該当せず	1	無し	無し	無し	無し	2016	9	12	II	II	対象無し	主桁なし	対象無し
東四丁目4号橋	0.50	700m~20km未満	無し	その他	無し	有り	産業建設課	ヒガシ4チヨウメ4ゴウキョウ	1072	ヒガシ4チヨウメ4ゴウセン	全線一体	その他	現道	溝橋	該当せず	1	無し	無し	無し	無し	2016	9	12	II	II	対象無し	主桁なし	対象無し
1092-1	0.17	700m~20km未満	無し	その他	無し	有り	産業建設課	1092-1	1092	ハクブツカンセン	全線一体	その他	現道	鋼橋	該当している	3	不明	不明	不明	不明	2016	9	13	II	I	変状無し	I	
東野橋	0.30	700m~20km未満	無し	その他	無し	有り	産業建設課	トウノバシ	4011	トウノ11ゴウセン	全線一体	その他	現道	コンクリート橋	該当せず	1	ゴム支承	ゴム支承	突き合わせジョイント	突き合わせジョイント	2016	8	24	III	II	対象無し	主桁なし	対象無し
6008-1	0.30	700m~20km未満	無し	その他	無し	有り	産業建設課	6008-1	6008	オオガタトウブセン	全線一体	その他	現道	コンクリート橋	該当せず	4	ゴム支承	ゴム支承	突き合わせジョイント	突き合わせジョイント	2016	8	24	II	I	変状無し	対象無し	
6008-2	0.60	700m~20km未満	無し	その他	無し	有り	産業建設課	6008-2	6008	オオガタトウブセン	全線一体	その他	現道	溝橋	該当せず	1	無し	無し	無し	無し	2016	8	24	II	II	対象無し	主桁なし	対象無し
6008-3	0.60	700m~20km未満	無し	その他	無し	有り	産業建設課	6008-3	6008	オオガタトウブセン	全線一体	その他	現道	コンクリート橋	該当せず	1	ゴム支承	ゴム支承	突き合わせジョイント	突き合わせジョイント	2016	8	24	II	II	対象無し	主桁なし	対象無し
6008-4	0.30	700m~20km未満	無し	その他	無し	有り	産業建設課	6008-4	6008	オオガタトウブセン	全線一体	その他	現道	コンクリート橋	該当せず	1	ゴム支承	ゴム支承	突き合わせジョイント	突き合わせジョイント	2016	8	24	II	II	対象無し	主桁なし	対象無し
6008-5	0.60	700m~20km未満	無し	その他	無し	有り	産業建設課	6008-5	6008	オオガタトウブセン	全線一体	その他	現道	コンクリート橋	該当せず	1	ゴム支承	ゴム支承	埋設ジョイント	埋設ジョイント	2016	8	25	II	II	対象無し	主桁なし	対象無し
6008-6	0.60	700m~20km未満	無し	その他	無し	有り	産業建設課	6008-6	6008	オオガタトウブセン	全線一体	その他	現道	コンクリート橋	該当せず	1	ゴム支承	ゴム支承	突き合わせジョイント	突き合わせジョイント	2016	8	25	II	II	対象無し	主桁なし	対象無し
西野橋	0.60	700m~20km未満	無し	河川	無し	有り	産業建設課	ニシノバシ	101	オオガタカンジョウセン	全線一体	1級	現道	溝橋	該当している	0	無し	無し	無し	無し	2018	9	19	I	II	対象無し	主桁なし	対象無し
南橋	0.35	700m~20km未満	無し	河川	無し	有り	産業建設課	ミナミバシ	101	オオガタカンジョウセン	全線一体	1級	現道	鋼橋	該当している	4	線支承	不明	不明	その他(伸縮装置)	2018	10	26	II	II	ひびわれ	I	
北の橋	0.35	700m~20km未満	無し	河川	無し	有り	産業建設課	キタノバシ	101	オオガタカンジョウセン	全線一体	1級	現道	鋼橋	該当している	3	不明	不明	埋設ジョイント	埋設ジョイント	2018	10	25	II	I	変状無し	I	
105-1	0.00	700m~20km未満	無し	河川	無し	有り	産業建設課	ヒヤクゴノイチ	105	ヒヤクゴノイチ	全線一体	1級	現道	溝橋	該当している	0	無し	無し	無し	無し	2018	9	19	I	II	対象無し	主桁なし	対象無し

1 巡目橋梁定期点検結果

1	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
橋梁名	横桁変状の種類	床版判定区分	床版変状の種類	下部構造判定区分	下部構造変状の種類	支承部判定区分	支承部変状の種類	その他判定区分	その他変状の種類	主桁の備考	横桁の備考	床版の備考	下部構造の備考	支承部の備考	その他の備考	占用物件(名称)	点検時の所見等
綾橋	剥離・鉄筋露出	I	変状無し	II	剥離・鉄筋露出	II	土砂詰り	I	舗装の異常	主桁に漏水、遊離石灰が見られる	横桁に鉄筋露出が見られる	横桁は見られない	P1橋脚の上部に剥離、鉄筋露出が見られる	支承に土砂が堆積している	路面にひびわれとポットホールが見られる	無し	状況に応じて、整備や対策を行うことが望ましい
方口橋	剥離・鉄筋露出	I	変状無し	II	漏水・滯水	II	土砂詰り	II	変形・欠損	主桁に鉄筋露出が見られる	横桁は見られない	横桁は見られない	A1橋台に漏水が見られる	支承に土砂が堆積している	伸縮装置が欠損によるすき間が見られる	無し	状況に応じて、整備や対策を行うことが望ましい
中央1号橋	横桁なし	II	漏水・遊離石灰	II	剥離・鉄筋露出	対象無し	支承なし	II	漏水・遊離石灰	主桁無し	横桁無し	横桁無し	A1橋台の目地部分に剥離が見られる	支承に土砂が堆積している	壁高欄(外側)にひびわれからの遊離石灰が見られる	無し	状況に応じて、整備や対策を行うことが望ましい
中央2号橋	横桁なし	II	漏水・遊離石灰	II	剥離・鉄筋露出	対象無し	支承なし	I	うき	主桁無し	横桁無し	横桁無し	床版に遊離石灰が見られる	支承に土砂が堆積している	壁高欄(外側)にうきが見られる	無し	状況に応じて、整備や対策を行うことが望ましい
西二丁目1号橋	横桁なし	II	漏水・遊離石灰	III	剥離・鉄筋露出	対象無し	支承なし	I	うき	主桁無し	横桁無し	横桁無し	A1橋台のハンチ部分に鉄筋露出が見られる	支承無し	壁高欄(外側)にうきが見られる	無し	部分的に補修を実施するのが望ましい
五明光橋	横桁なし	II	漏水・遊離石灰	II	漏水・遊離石灰	II	土砂詰り	II	路面の凹凸	主桁に漏水による変色が見られる	横桁無し	横桁無し	A2橋台に遊離石灰が見られる	支承に土砂が堆積している	路面にポットホールが見られる	無し	状況に応じて、整備や対策を行うことが望ましい
東三丁目1号橋	横桁なし	II	剥離・鉄筋露出	II	剥離・鉄筋露出	対象無し	支承なし	II	高欄欠損	主桁無し	横桁無し	横桁無し	A1橋台に剥離が見られる	支承無し	高欄部に欠損が見られる	無し	状況に応じて、整備や対策を行うことが望ましい
東四丁目1号橋	横桁なし	I	変状無し	II	剥離・鉄筋露出	対象無し	支承なし	I	路面の凹凸	主桁無し	横桁無し	横桁無し	A2橋台に剥離(豆板)が見られる	支承無し	路面にポットホールが見られる	無し	状況に応じて、整備や対策を行うことが望ましい
東四丁目2号橋	横桁なし	II	剥離・鉄筋露出	II	土砂詰り	II	土砂詰り	I	ゆるみ・脱落	横桁無し	横桁無し	横桁無し	A2橋台橋座面に土砂が堆積している	支承に土砂が堆積している	防護柵のボルトに腐蝕とボルトの脱落が見られる	無し	状況に応じて、整備や対策を行うことが望ましい
東四丁目3号橋	横桁なし	II	剥離・鉄筋露出	II	土砂詰り	II	土砂詰り	I	路面の凹凸	横桁無し	横桁無し	横桁無し	A1橋台橋座面に土砂が堆積している	支承に土砂が堆積している	路面にポットホールが見られる	無し	状況に応じて、整備や対策を行うことが望ましい
みずほ橋	横桁なし	II	漏水・遊離石灰	I	漏水・遊離石灰	I	変状無し	I	土砂詰り	主桁に漏水が見られる	横桁無し	横桁無し	A1橋台にひびわれからの遊離石灰が見られる	損傷は見られない	伸縮装置に土砂が堆積している	無し	状況に応じて、整備や対策を行うことが望ましい
西二丁目2号橋	横桁なし	II	漏水・遊離石灰	II	剥離・鉄筋露出	対象無し	支承なし	I	剥離・鉄筋露出	主桁無し	横桁無し	横桁無し	A2橋台に剥離(豆板)が見られる	支承無し	壁高欄(内側)に鉄筋露出が見られる	無し	状況に応じて、整備や対策を行うことが望ましい
西二丁目3号橋	横桁なし	II	漏水・遊離石灰	II	剥離・鉄筋露出	対象無し	支承なし	II	うき	主桁無し	横桁無し	横桁無し	A1橋台に鉄筋露出が見られる	支承無し	壁高欄(内側)にひびわれからの遊離石灰が見られる	無し	状況に応じて、整備や対策を行うことが望ましい
東三丁目2号橋	横桁なし	II	漏水・遊離石灰	II	剥離・鉄筋露出	対象無し	支承なし	II	うき	主桁無し	横桁無し	横桁無し	床版に遊離石灰が見られる	支承無し	壁高欄(外側)にうき、剥離が見られる	無し	状況に応じて、整備や対策を行うことが望ましい
東三丁目3号橋	横桁なし	II	剥離・鉄筋露出	II	剥離・鉄筋露出	対象無し	支承なし	I	うき	主桁無し	横桁無し	横桁無し	A2橋台に鉄筋露出が見られる	支承無し	壁高欄(外側)にひびわれからの遊離石灰が見られる	無し	状況に応じて、整備や対策を行うことが望ましい
東三丁目4号橋	横桁なし	II	漏水・遊離石灰	II	剥離・鉄筋露出	対象無し	支承なし	I	漏水・遊離石灰	主桁無し	横桁無し	横桁無し	A2橋台に鉄筋露出が見られる	支承無し	壁高欄(外側)にうきが見られる	無し	状況に応じて、整備や対策を行うことが望ましい
東三丁目5号橋	横桁なし	II	漏水・遊離石灰	II	剥離・鉄筋露出	対象無し	支承なし	I	うき	主桁無し	横桁無し	横桁無し	A1橋台に鉄筋露出が見られる	支承無し	路面にひびわれからの遊離石灰が見られる	無し	状況に応じて、整備や対策を行うことが望ましい
東四丁目4号橋	横桁なし	II	漏水・遊離石灰	II	剥離・鉄筋露出	対象無し	支承なし	I	漏水・遊離石灰	主桁無し	横桁無し	横桁無し	A1橋台に鉄筋露出が見られる	支承無し	路面にひびわれが見られる	無し	状況に応じて、整備や対策を行うことが望ましい
1092-1	変状無し	II	腐食	II	漏水・滯水	I	変状無し	I	舗装の異常	横桁は見られない	横桁無し	横桁無し	A1橋台に剥離(豆板)が見られる	支承無し	路面にひびわれが見られる	無し	状況に応じて、整備や対策を行うことが望ましい
東野橋	横桁なし	II	剥離・鉄筋露出	III	漏水・遊離石灰	II	土砂詰り	I	舗装の異常	横桁は見られない	横桁無し	横桁無し	橋台に漏水が見られる	損傷は見られない	路面にひびわれが見られる	無し	状況に応じて、整備や対策を行うことが望ましい
6008-1	横桁なし	II	漏水・滯水	II	ひびわれ	I	変状無し	I	舗装の異常	横桁は見られない	横桁無し	横桁無し	A1橋台に著しい遊離石灰が見られる	支承に土砂が堆積している	路面にひびわれを伴う遊離石灰が見られる	無し	部分的に補修を実施するのが望ましい
6008-2	横桁なし	II	床版のひびわれ	II	ひびわれ	対象無し	支承なし	I	土砂詰り	主桁無し	横桁無し	横桁無し	床版に漏水が見られる	損傷は見られない	路面にひびわれが見られる	無し	状況に応じて、整備や対策を行うことが望ましい
6008-3	横桁なし	II	床版のひびわれ	II	剥離・鉄筋露出	I	変状無し	I	土砂詰り	主桁無し	横桁無し	横桁無し	A1橋台にひびわれが見られる	支承無し	路面に土砂が堆積している	無し	状況に応じて、整備や対策を行うことが望ましい
6008-4	横桁なし	II	剥離・鉄筋露出	II	漏水・遊離石灰	I	変状無し	I	舗装の異常	主桁無し	横桁無し	横桁無し	P1橋脚に欠損が見られる	損傷は見られない	路面にひびわれが見られる	無し	状況に応じて、整備や対策を行うことが望ましい
6008-5	横桁なし	II	漏水・滯水	II	漏水・遊離石灰	I	変状無し	I	舗装の異常	主桁無し	横桁無し	横桁無し	床版に剥離が見られる	損傷は見られない	路面にひびわれが見られる	無し	状況に応じて、整備や対策を行うことが望ましい
6008-6	横桁なし	I	変状無し	II	ひびわれ	I	変状無し	I	うき	主桁無し	横桁無し	横桁無し	床版に漏水が見られる	損傷は見られない	路面にひびわれが見られる	無し	状況に応じて、整備や対策を行うことが望ましい
西野橋	横桁なし	I	変状無し	I	変状無し	対象無し	支承なし	I	ひびわれ	主桁なし	変状無し	変状無し	A1橋台にひびわれが見られる	支承なし	袖擁壁にうきが見られる	無し	状況に応じて、整備や対策を行うことが望ましい
南橋	変状無し	II	漏水・遊離石灰	II	ひびわれ	I	変状無し	II	路面の凹凸	遊離石灰を伴うひびわれ	変状無し	変状無し	遊離石灰を伴うひびわれ	支承なし	舗装のひびわれ	有り(水道管)	維持工事にて対応する事が望ましい
北の橋	変状無し	II	床版ひびわれ	II	漏水・遊離石灰	I	変形・欠損	I	ひびわれ	ひびわれ	変状無し	変状無し	格子状のひびわれ	カバーの欠損	地覆のひびわれ	無し	状況に応じて措置を講ずる事が望ましい
105-1	横桁なし	I	変状無し	I	変状無し	対象無し	支承なし	I	土砂詰り	主桁なし	横桁なし	変状無し	変状無し	支承なし	路肩の土砂詰り	無し	維持工事にて対応する事が望ましい